

# Alliance Marine Survey Co., Ltd.

## 華聯海事保險公證人有限公司

高雄市苓雅區 80249 成功一路 232 號 7 樓之 5  
7F-5 No.232, Chenggong 1st Road, Lingya District,  
Kaohsiung 80249, Taiwan

Phone: 886-7-2693318

Fax : 886-7-2695318

e-mail: benny.droh@survey-alliance.com.tw

### 檢定報告書

報告號碼: A179081

地點: 高雄

日期: 106年09月12日

#### “耘海輪”(YUN-HAI)船體移除檢定

#### 於澎湖縣白沙鄉小白沙嶼北側離岸礁岩區海域

委託人: 海歷企業有限公司

委託日期: 106年09月08日

檢定日期: 106年09月11日

檢定地點: 澎湖縣白沙鄉小白沙嶼北側離岸礁岩區海域之難船”耘海輪”擱淺地點  
(23°40.986N ; 119°40.095E)

檢定內容: 針對”耘海輪”執行「船體移除計畫」檢查該擱淺難船是否完成殘骸移除。  
茲依委託人提供之資料及本公司海事公證人於106年9月11日在擱淺地點  
檢查, 結果報告如下:

#### 檢定結果:

1. 經檢視海歷公司與碳基科技公司所提供之現場作業及空拍錄影帶(相片)等  
相關資料, 該難船擱淺位置之水下海床及礁岩區海域皆未發現任何殘骸遺  
留。
2. 依據本公司海事公證人於106年9月11日至澎湖縣白沙鄉小白沙嶼北側離  
岸礁岩區海域之難船”耘海輪”擱淺位置實地查勘, 未發現任何殘骸遺留。

#### 結論:

綜合以上檢查結果本公司認為該擱淺難船”耘海輪”已完成船體殘骸移除。

附件: 照片 18 張。

上述之檢定報告係根據本司檢定師依專業知識及經驗所做之判斷, 對任何有關方面均無偏袒。


海事保險公證人執業證照  
編號 105-ELCM000002  
中華民國 105 年 3 月 28 日金管會保險局核發  
Marine Surveyor License No. 105-ELCM000002  
Issued on 28 March 2016 by R.O.C. Government

華聯海事保險公證人有限公司

卓 邦 煌

檢定師 卓邦煌





照片編號.1:  
海圖所示擱淺難船”耘海輪”  
擱淺地點:

位於澎湖縣小白沙嶼北側離岸  
礁岩區海域  
(23°40.986N ; 119°40.095E)




照片編號.2:  
難船”耘海輪”擱淺地點:

位於澎湖縣小白沙嶼北側離岸  
礁岩區海域




照片編號.3:

106年9月11日至澎湖縣白沙  
鄉小白沙嶼北側離岸礁岩區海  
域之難船”耘海輪”擱淺位置  
實地查勘，GPS定位經緯度為  
(23°40.986N ; 119°40.095E)



照片編號.4:


難船”耘海輪”擱淺位置之GPS定位經緯度為  
(23°40.986N ; 119°40.095E)



照片編號.5:

難船”耘海輪”擱淺地點：  
位於澎湖縣小白沙嶼北側離岸礁岩區海域。

(由空拍機於106年9月11日攝影擷取之現場狀況顯示，該擱淺難船”耘海輪”已完成船體殘骸移除。)




照片編號.6:

同上。

難船”耘海輪”擱淺地點：  
位於澎湖縣小白沙嶼北側離岸礁岩區海域。

(由空拍機於106年9月11日攝影擷取之現場狀況顯示，該擱淺難船”耘海輪”已完成船體殘骸移除。)



**照片編號.7:**

同上。

難船”耘海輪”擱淺地點：  
位於澎湖縣小白沙嶼北側離岸  
礁岩區海域。

(由空拍機於106年9月11日  
攝影擷取之現場狀況顯示，該  
擱淺難船”耘海輪”已完成船  
體殘骸移除。)




**照片編號.8:**

同上。

難船”耘海輪”擱淺地點：  
位於澎湖縣小白沙嶼北側離岸  
礁岩區海域。

(由空拍機於106年9月11日  
攝影擷取之現場狀況顯示，該  
擱淺難船”耘海輪”已完成船  
體殘骸移除。)




**照片編號.9:**

同上。

難船”耘海輪”擱淺地點：  
位於澎湖縣小白沙嶼北側離岸  
礁岩區海域。

(由空拍機於106年9月11日  
攝影擷取之現場狀況顯示，該  
擱淺難船”耘海輪”已完成船  
體殘骸移除。)




**照片編號.10:**

同上。

難船”耘海輪”擱淺地點：  
位於澎湖縣小白沙嶼北側離岸  
礁岩區海域。

(由空拍機於106年9月11日  
攝影擷取之現場狀況顯示，該  
擱淺難船”耘海輪”已完成船  
體殘骸移除。)




**照片編號.11:**

同上。

難船”耘海輪”擱淺地點：  
位於澎湖縣小白沙嶼北側離岸  
礁岩區海域。

(由空拍機於106年9月11日  
攝影擷取之現場狀況顯示，該  
擱淺難船”耘海輪”已完成船  
體殘骸移除。)



**照片編號.12:**

同上。

難船”耘海輪”擱淺地點：  
位於澎湖縣小白沙嶼北側離岸  
礁岩區。

(由空拍機於106年9月11日  
攝影擷取之現場狀況顯示，該  
擱淺難船”耘海輪”已完成船  
體殘骸移除。)



**照片編號.13:**

同上。

難船”耘海輪”擱淺地點：  
位於澎湖縣小白沙嶼北側離岸  
礁岩區海域。

(由空拍機於106年9月11日  
攝影擷取之現場狀況顯示，該  
擱淺難船”耘海輪”已完成船  
體殘骸移除。)




**照片編號.14:**

同上。

難船”耘海輪”擱淺地點：  
位於澎湖縣小白沙嶼北側離岸  
礁岩區海域。

(由空拍機於106年9月11日  
攝影擷取之現場狀況顯示，該  
擱淺難船”耘海輪”已完成船  
體殘骸移除。)




**照片編號.15:**

同上。

難船”耘海輪”擱淺地點：  
位於澎湖縣小白沙嶼北側離岸  
礁岩區海域。

(由空拍機於106年9月11日  
攝影擷取之現場狀況顯示，該  
擱淺難船”耘海輪”已完成船  
體殘骸移除。)



**照片編號.16:**

同上。

難船”耘海輪”擱淺地點：  
位於澎湖縣小白沙嶼北側離岸  
礁岩區海域。

(由空拍機於106年9月11日  
攝影擷取之現場狀況顯示，該  
擱淺難船”耘海輪”已完成船  
體殘骸移除。)



**照片編號.17:**

同上。

難船”耘海輪”擱淺地點：  
位於澎湖縣小白沙嶼北側離岸  
礁岩區海域。

(由空拍機於106年9月11日  
攝影擷取之現場狀況顯示，該  
擱淺難船”耘海輪”已完成船  
體殘骸移除。)



**照片編號.18:**

航政主管機關於106年9月11  
日會同查勘擱淺難船”耘海  
輪”完成船體殘骸移除。

~End~