

東亞交匯二號海纜系統 (EAC2) 區段 2B1 海纜故障維修作業範圍略圖

1. 故障地點：經初步量測判定故障點約位於台灣東北外部海約 50 公里，其位置為：25° 09.916' N；122° 29.842' E（水深約為 964 公尺）
2. 維修作業區域：詳如下列（作業範圍將於確定故障位置後縮小調整）
3. 作業期間：自民國 113 年 04 月 26 日起至民國 113 年 05 月 31 日止（實際作業期間將隨故障情況、修理進度、當時海象及疫情狀況而調整）
4. 維修作業船舶：堅定號（CS RESOLUTE）



