



交通部航港局航船布告

中華民國 114 年 10 月 23 日

- 594** 礙行公告(中區)-苗栗外海海洋風場離岸風機編號識別版照明燈故障
- 依據 海洋風力發電股份有限公司 114 年 10 月 22 日洋 T06 字第 1141000013 號函。
- 說明 海洋風力發電股份有限公司通報苗栗外海海洋風場離岸風機編號識別版照明燈故障，因天氣因素無法立即維修，請航經該附近水域船舶注意避讓，以策安全。
- 位置 北緯 24°41'58.2"，東經 120°49'35.9"。*WGS84

交通部航港局局長
葉協隆



NOTICE TO MARINERS

Published by Maritime Port Bureau, MOTC, R.O.C.

October 23, 2025

594 The lighting on the offshore wind turbine identification plate at the Miaoli offshore wind farm is malfunctioning.

Source Ocean Wind Power Co., Ltd. Letter No. 1141000013 . dated October 22, 2015

Details The Ocean Wind Power Co., Ltd. reported that the offshore wind turbine number identification plate lighting at the Miaoli offshore wind farm is faulty and cannot be repaired immediately due to weather conditions. Ships passing through the nearby waters are advised to avoid it for safety reasons.

Positions Lat. 24°41'58.2" N., Long. 120°49'35.9" E. *WGS84

*Director General Hsieh-Lung, Yeh
Maritime and Port Bureau, MOTC*