



交通部航港局航船布告

中華民國 112 年 3 月 22 日

140 礙航公告(中區)-更新巴拿馬籍商船XING SHUN NO.1 (鑫順1號))沉船位置相關資訊

依 據 海歷企業股份有限公司 111 年 11 月 12 日鑫順一號搜尋作業。
說 明 一、巴拿馬籍商船 XING SHUN NO.1 (鑫順1號)111 年 10 月 31 日主機故障
漂流，並因不明原因進水後傾斜沉沒，111 年 11 月 12 日掃測之沉沒位置為
北緯 23 度 55.591 分，東經 119 度 59.146 分，水深約為 23.3 公尺。

位 置 二、請航行船隻注意瞭望並遠離，以維航行安全。
海 圖 北緯 23°55'35.5"，東經 119°59'08.8"。*WGS84
普通海圖第 0001, 00011, 0001A(四), 00041, 00051, 00013, 0307, 0312, 0313,
0328B, 0336, 0356, 0479 號。
電子海圖第 1U319230, 1U419233 號。

備 註 原航船布告20220633。

交通部航港局
局長 葉協隆



NOTICE TO MARINERS

Published by Maritime Port Bureau, MOTC, R.O.C.

March 22, 2023

140 Changhua Taiwan Around Waters-Cement Carrier, XING SHUN NO.1, Sank Off
Source SEAGREEN MARINE SERVICE CO., LTD. in Water Survey dated November 12, 2022.
Details The cement carrier, XING SHUN NO.1, sank in a depth of 23.3m in the position of 23°55.591'N 119°59.146'E on November 12, 2022.
Mariners are advised to navigate with caution in the area.
Positions Lat. 23°55'35.5" N., Long. 119°59'08.8" E. *WGS84
Chart affected NMOO Charts 0001, 00011, 0001A(四), 00041, 00051, 00013, 0307, 0312, 0313, 0328B, 0336, 0356, 0479.
ENC 1U319230, 1U419233.
Remarks Former Notice 20220633.

Maritime and Port Bureau, MOTC
Director-General Yeh Hsieh-Lung