



交通部航港局航船布告

中華民國 113 年 3 月 27 日

155 礙航公告(南區)北亞光纜系統 (NACS) 區段HJ於東沙島西北方外海處發生海纜接地故障於民國113年04月02日至113年05月31日期間派遣堅定號 (CS RESOLUTE) 海纜船於故障海域進行緊急搶修

依據 內政部 113 年 3 月 28 日台內地字第 1130014484 號函
說明 一、請過往船舶注意航行安全及瞭望。

位置 二、詳細資訊請上本局航船布告專區 (<https://www.motcmpb.gov.tw/Information/Notice?SiteId=1&NodeId=483>)

北緯 21°31'05.1"，東經 115°34'17.6"。
北緯 21°24'53.5"，東經 115°39'57.6"。
北緯 21°12'05.6"，東經 115°59'20.4"。
北緯 21°10'55.4"，東經 116°05'53.4"。
北緯 20°59'49.1"，東經 116°23'01.3"。
北緯 20°57'54.6"，東經 116°21'35.6"。
北緯 21°07'49.1"，東經 116°06'28.6"。
北緯 21°09'34.9"，東經 115°58'52.5"。
北緯 21°25'01.1"，東經 115°35'25.3"。
北緯 21°29'39.4"，東經 115°32'36.0"。*WGS84

交通部航港局
局長 葉協隆



NOTICE TO MARINERS

Published by Maritime Port Bureau, MOTC, R.O.C.

March 27, 2024

155 Taiwan Southwestern Waters-Cable Repair Operation

Source Ministry of the Interior, letter No. 1130014484 dated March 28, 2024.
Details Cable repair operation will be undertaken on April 02 to May 31, 2024.
All vessels are prohibited from sailing the survey waters.

Positions Lat. 21°31'05.1" N., Long. 115°34'17.6" E.
Lat. 21°24'53.5" N., Long. 115°39'57.6" E.
Lat. 21°12'05.6" N., Long. 115°59'20.4" E.
Lat. 21°10'55.4" N., Long. 116°05'53.4" E.
Lat. 20°59'49.1" N., Long. 116°23'01.3" E.
Lat. 20°57'54.6" N., Long. 116°21'35.6" E.
Lat. 21°07'49.1" N., Long. 116°06'28.6" E.
Lat. 21°09'34.9" N., Long. 115°58'52.5" E.
Lat. 21°25'01.1" N., Long. 115°35'25.3" E.
Lat. 21°29'39.4" N., Long. 115°32'36.0" E. *WGS84

*Maritime and Port Bureau, MOTC
Director-General Yeh Hsieh-Lung*