



## 交通部航港局航船布告

中華民國 114 年 10 月 20 日

**587**

礙航公告(北區)-轉內政部函准中華電信公司於114年10月30日起至114年12月5日期間於下列位址連線範圍內進行海纜故障維修作業，請非旨述計畫相關之工作船隻，敬請避開該區域，注意航行以策安全。

依  
說

據  
明

內政部 114 年 10 月 17 日台內地字第 1140144502 號函

一、日期：114 年 10 月 30 日起至 114 年 12 月 5 日止。

二、地點：海纜故障位置距淡水外海北方約 55 公里，水深 115 公尺（北緯 25 度 34.032 分；東經 121 度 30.190 分），修理工作範圍如下：

(一) 北緯 25 度 26.219 分；東經 121 度 22.240 分。

(二) 北緯 25 度 26.258 分；東經 121 度 27.533 分。

(三) 北緯 25 度 33.305 分；東經 121 度 23.143 分。

(四) 北緯 25 度 30.413 分；東經 121 度 29.633 分。

(五) 北緯 25 度 41.302 分；東經 121 度 40.353 分。

(六) 北緯 25 度 37.104 分；東經 121 度 40.749 分。

三、作業船舶：SEGERO 海纜鋪設作業船。

四、請非旨述計畫相關之工作船隻，敬請避開該區域，注意航行以策安全。

五、有關最新航船布告相關資訊，請至本局局網「訊息發布」-「航船布告

」-「全部」(<https://www.motcmpb.gov.tw/Information/Notice?SiteId=1&No deId=483>)，建議隨時瀏覽，預為規劃。

位

置

北緯 25°26'13.1"，東經 121°22'14.4"。

北緯 25°26'15.5"，東經 121°27'32.0"。

北緯 25°33'18.3"，東經 121°23'08.6"。

北緯 25°30'24.8"，東經 121°29'38.0"。

北緯 25°41'18.1"，東經 121°40'21.2"。

北緯 25°37'06.2"，東經 121°40'44.9"。\*WGS84

交通部航港局  
局長 葉協隆



## NOTICE TO MARINERS

Published by Maritime Port Bureau, MOTC, R.O.C.

---

October 20, 2025

**587** The cable repair operation will be carried out from Oct. 30,2025 to Dec. 5,2025, all mariners are advised to navigate with caution in this area and avoid sailing in operation zone.

Source Ministry of the Interior's letter dated Oct. 17th, 2025, No. 1140144502

Details Submarine cables repair operation will be undertaken by cable retriever on Oct. 30th,2025 to Dec,5th,2025(See the attachment for date and time details) ,all mariners are advised to proceed with caution in this area and avoid sailing in operation zone.

Positions Lat. 25°26'13.1" N., Long. 121°22'14.4" E.  
Lat. 25°26'15.5" N., Long. 121°27'32.0" E.  
Lat. 25°33'18.3" N., Long. 121°23'08.6" E.  
Lat. 25°30'24.8" N., Long. 121°29'38.0" E.  
Lat. 25°41'18.1" N., Long. 121°40'21.2" E.  
Lat. 25°37'06.2" N., Long. 121°40'44.9" E. \*WGS84

*Maritime and Port Bureau, MOTC  
Director-General Yeh Hsieh-Lung*