



交通部航港局航船布告

中華民國 110 年 1 月 21 日

21(初) 高雄港南防波堤燈杆—光力減弱

依 據 110 年 1 月 21 日公文第 1102010143 號。
說 明 據報高雄港南防波堤燈杆因燈器故障，已自 110 年 1 月 15 日起光力減弱，現正派員搶修中，一俟修復將另行公告。航行船隻，請予注意。
(有關事宜請逕洽交通部航港局航安組)
位 置 北緯 22°37'03.4"，東經 120°15'22.5"。*WGS84

交通部航港局
局長 葉協隆



NOTICE TO MARINERS

Published by Maritime Port Bureau, MOTC, R.O.C.

January 21, 2021

21(P) Kaohsiung Breakwater, South Beacon- Dimmed

Source No. 1102010143 on 21st January, 2021.

Details A report has been received to the effect that the Kaohsiung Breakwater, South Beacon dimmed since 15th January, 2021, owing to the damage of its light apparatus. Repairs are now being undertaken. A notice will be issued once the repairs are completed. All vessels should pay attention.

(If there is any questions, please contact the Maritime Safety Division of the Maritime and Port Bureau., MOTC)

Positions Lat. 22°37'03.4" N., Long. 120°15'22.5" E. *WGS84

*Director General Hsieh-Lung Yeh
Maritime and Port Bureau., MOTC*