

檔 號：

保存年限：

中華電信股份有限公司網路技術分公司 函

機關地址：10641台北市愛國東路35號
聯絡方式：薛俊生、02-28054246
steven1206@cht.com.tw

受文者：交通部航港局北部航務中心

發文日期：中華民國115年3月30日

發文字號：網國海字第1150000306號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文 附件一：APCN2 S6海纜故障資訊(ATTCH1)，附件二：APCN2 S6海纜故障地點及修理工作範圍(ATTCH2)，附件三：APCN2 S6海纜故障修理工作時程(ATTCH3)，附件四：KOL 海纜船照片及資料(ATTCH4)，附件五：KOL船員名單(ATTCH5)，附件六(一)：航北字第1143155368號(ATTCH6)，附件六(二)：航北字第1153103186號(ATTCH7)，亞太海纜網路2號海纜(APCN2)---航船佈告(ATTCH8)(ATTCH1 7050DDC-1150000306-A15070000HU400000_1.pdf、ATTCH2 7050DDC-1150000306-A15070000HU400000_2.pdf、ATTCH3 7050DDC-1150000306-A15070000HU400000_3.pdf、ATTCH4 7050DDC-1150000306-A15070000HU400000_4.pdf、ATTCH5 7050DDC-1150000306-A15070000HU400000_5.pdf、ATTCH6 7050DDC-1150000306-A15070000HU400000_6.pdf、ATTCH7 7050DDC-1150000306-A15070000HU400000_7.pdf、ATTCH8 7050DDC-1150000306-A15070000HU400000_8.pdf)

主旨：本公司所屬亞太海纜網路2號海纜(APCN2)淡水至日本千倉(S6)區段，於115年3月21日在距離淡水約62.5公里處發生故障，擬調派KDDI Ocean Link海纜船前往修理，敬請俞允惠覆。

說明：

- 一、依據鈞部中華民國114年11月14日台內地字第1140148776號函辦理，旨述海纜系統已獲鈞部核可115年度維護許可在案。
- 二、由於APCN2 S6區段海纜故障，擬緊急調派KDDI Ocean Link海纜船前往修理，工作預定自115年4月1日至115年5月31日止。
- 三、有關鈞部函示維修前七天通知相關單位乙事，本分公司將依指示同步通知相關單位，以儘量縮短通報時間，減少衝擊及困擾。
- 四、維修作業期間及完成維修後，本分公司將依前函示，向

交通部航港局北部航務中心



1153151031 115/03/31



鈎部陳報每日船舶作業位置及函送維修日誌。

五、檢附海纜故障資訊、修理工作範圍、作業時程、船舶資料照片、船員名冊資料與交通部航港局船舶許可文件等各一份，如附件一至附件六。

正本：內政部、農業部漁業署、交通部航港局北部航務中心、海軍大氣海洋局

副本：淡水區漁會

115/03/31
15:20:30

裝



線